

F-1 Buss Bar
ROCK/JAZZ
MID-BOOST
BRIGHT
FET
NOR
FILAMENT INDICATOR
To 6.3V Supply
PRESENCE 2K L
MASTER 1M A
RATIO 100K L
LEVEL 250K L
BASS 500K A
MIDDLE 250K A
TREBLE 250K L
VOLUME 1M A
15pF
.001uF
10K
100K
.005uF
330pF
4M7
270pF
22M
7812
Star Ground
POWER TRANS
* Choose Your Wall Voltage
6
0
60
0
3.15
0
3.15
E
240
220
120
0
345
0
345
OT PRIMARIES
100uF 450V
100uF 450V
22uF 500V
22uF 500V
22uF 450V
220K 3W
2K2 3W
22K 2W
PS-1
PS-2
PS-3
PS-4
PS-5
PS-6
OT CT
CHOKE
BIAS 10K L
15K
1K 5W
1K 5W
1R 2W
1R 2W
3K3 1W
To Pilot Light
HT Fuse
0.5A Fast Blo
1000uF 50V
1000uF 50V
1000uF 50V
100uF 100V
1K2 1W
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.02uF
0.05uF
0.01uF
0.01uF
0.002uF
0.005uF
5K
100K
150K
220K
180K
68K
470pF
22K
22M
100pF
1M
10K
150K 2W
100uF 25V
22uF 450V
2K2 3W
OT 2NDARIES
0.047uF
GROUND SWITCH
FUSE
3A 120V
2A 240V
SLO Blo
ON / OFF
STANDBY
1/2 POWER
SPEAKERS
IMP. SELECTOR
Power Amp In
Preamp Out
PEDAL
OD
PAB
MANUAL
FOOTSWITCH